

## **DAT-SCHÄTZUNG**

### HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

#### **FAHRZEUGDATEN**

Hersteller

Modell

Motorart

Erstzulassung

Laufleistung

VIN

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeugart

Unfallschaden Anzahl Halter

Heinemann

Z, 1215,

08.08.1996

WHE1326A3B1T01997

**PB-PE 303** 

Anhänger

unbekannt

Unbekannt

#### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers

Buschhorn + Schäfers Wewerstr. 9

33106 Paderborn-Elsen

Urkundennummer Gutachtennummer Wertfeststellung am Wertfeststellung zum

Datenstand

1038849-5JEBECHJ157/000

425080555-SC 20.08.2025 20.08.2025 08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn
Westfalen Weser Netz GmbH

Tegelweg 25 33102 Paderborn

# ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1038849-5JEBECHJ157/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	425080555-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen
	Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	425080555-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Wester Netz
	GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	20.08.2025 10:00 Uhr



#### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll) Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

#### BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 20.08.2025 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlereinkaufswert ohne MwSt.

Anhang:

Michael Schäfers

Wewerstr. 9

Kfz-Sachverständiger

33106 Paderborn-Elsen

10 Seiten Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 20.08.2025

Paderborn, den 21.08.2025

Michael Schäfers



#### TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart Anhänger
Aufbauart Plane / Spriegel
Fabrikat Heinemann
Typ / Untertyp Z / 1215
KBA-Nummer 0404/435

Fahrzeug-Ident-Nummer WHE1326A3B1T01997

identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1

Erste / Letzte Zulassung 08.08.1996 / 15.10.2014

Leer- / zul. Gesamtgewicht 301 / 1.300 kg

Länge / Breite / Höhe 3.990 / 1.800 / 915 mm

Anzahl Achsen / davon angetrieben 1 / 0
Anzahl Vorbesitzer unbekannt
Anzahl Halter unbekannt
nächste HU 08/2026

Besichtigungszustand verkehrssicher, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

#### **BEREIFUNG**

1. Reifer	1. Reifensatz Pro		Profiltief	ofiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Bezeichnung	links	rechts	
1	Hankook	195/70 R14 91T Winter i*cept RS W442 M+S	7,5	7,5	

Reifenzustand verkehrssicher

#### **SERIENAUSSTATTUNG**

Aufbaumaße: 2600x1350x1500mm, Auflaufbremse Knott, Typ KF13 Ausf. C, Ladeboden Holz mit 2 Reihen Verzurr-Vorrichtung, Ladebordwandhöhe 400mm, Plane mit Spriegel, Stahlkotflügel, Stützrad, Unterlegkeile 2-fach

Kontakt



#### Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

#### **Auftrag und Besichtigung**

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH, Tegelweg 25, 33102 Paderborn

#### Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war ohne Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

#### Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Kontakt



#### **PRÜFBERICHT**

Position	Beschreibung
Karosserie aussen / Beleucht	ung
Bordwände	Die Bordwände sind leicht eingedellt/
	eingedrückt (Gebrauchsspuren).
Plane	Die Plane ist mehrfach gerissen/beschädigt.
Kotflügel (Stahl)	Die Kotflügel weisen Korrosionsansätze/
	Korrosion auf.
Innen/Kofferraum/Bereifung  Laderaumboden Der Laderaumboden weist Gebrauchsspuren	
Laderaumboden	Der Laderaumboden weist Gebrauchsspuren auf.
Motorraum/Bodengruppe/Bre	emsen/Lenkung
Kundendienst	Ohne
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig
Fzg. Unterlagen	Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 lag vor.

#### ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Gutachten 425080555-SC vom 21.08.2025

Seite6





Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

SWIFT/BIC: DGPB DE3M XXX

Kontakt





Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Bordwände





Bild: Plane



Bild: Plane