

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Westfalia-Werke
Modell	Offener Kasten, 118 451,
Motorart	-
Erstzulassung	21.02.1994
Laufleistung	
VIN	386441
Amtl. Kennzeichen	SHG-EX 574
Fahrzeugart	Anhänger
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert Plus Partner der deutschen
Automobil-Treuhand GmbH (DAT) Stuttgart

Urkundennummer	1038849-5JEBECIZ66S/000
Gutachtennummer	425080543-SC
Wertfeststellung am	20.08.2025
Wertfeststellung zum	20.08.2025
Datenstand	08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE

1038849-5JEBECIZ66S/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	425080543-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	425080543-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	20.08.2025 11:20 Uhr




FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **20.08.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 20.08.2025

Paderborn, den 21.08.2025

Michael Schäfers

Anhang:
11 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Anhänger
Aufbauart	offener Kasten
Fabrikat	Westfalia-Werke
Typ / Untertyp	Offener Kasten / 118 451
KBA-Nummer	0637/331
Fahrzeug-Ident-Nummer	386441
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Erste / Letzte Zulassung	21.02.1994 / 14.10.2014
Leer- / zul. Gesamtgewicht	288 / 1.200 kg
Länge / Breite / Höhe	4.300 / 1.900 / 1.030 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	1 / 0
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	01/2027
Besichtigungszustand	verkehrssicher, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	185/70 R14 88H EcoContact 3
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
7,5	7,5

SERIENAUSSTATTUNG

2 Reihen Verzurr-Vorrichtung, Anhängerstützen 2-fach, Aufbaumaße: 300x1450x500mm, Auflaufbremse
Westfalia Typ: WAE1202, Holzboden, Stützrad, Unterlegkeile 2-fach



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position

Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Bordwände	Die Bordwände sind teilweise durchgestaucht und eingedrückt sowie in ihren unteren Befestigungen gelöst (Korrosion).	🛑
Ladeboden	Der Ladeboden weist Gebrauchsspuren auf.	🟢

Innen/Kofferraum/Bereifung

Kotflügel	Die Kunststoffkotflügel sind leicht verschrammt (Gebrauchsspuren).	🟢
-----------	--	---

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Kundendienst	Ohne	⚠️
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	🟢
Fzg. Unterlagen	Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 lag vor.	🟢
Schließsystem	Kein Schließsystem vorhanden.	⚠️

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Bordwände



Bild: Bordwände



Bild: Bordwände



Bild: Bordwände



Bild: Ladeboden



Bild: Kotflügel