

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuer

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

| | |
|-------------------|----------------------|
| Hersteller | Böckmann |
| Modell | HU1, offener Kasten, |
| Motorart | - |
| Erstzulassung | 28.06.1993 |
| Laufleistung | 1 km |
| VIN | 208171 |
| Amtl. Kennzeichen | HM-UX 598 |
| Fahrzeugart | Anhänger |
| Unfallschaden | unbekannt |
| Anzahl Halter | Unbekannt |

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert Plus Partner der deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT) Stuttgart

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Urkundennummer | 1038849-5JAVFC5FONH/000 |
| Gutachtennummer | 424100665-SC |
| Wertfeststellung am | 05.11.2024 |
| Wertfeststellung zum | 30.10.2024 |
| Datenstand | 11/2024 |

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.





BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

| | |
|-----------------------|---|
| BETRIFFT | Schätzung |
| Auftragsnummer | 424100665-SC |
| Auftrag vom / durch | 24.10.2024 / Westfalen Weser Netz GmbH |
| Fahrzeughalter | Westfalen Weser Netz GmbH |
| Sachverständiger | Michael Schäfers |
| Besichtigungsdatum | 30.10.2024 |




FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang:
9 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **05.11.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 05.11.2024

Paderborn, den
Michael Schäfers



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

| | |
|----------------------------|---|
| Fahrzeugart | Anhänger |
| Aufbauart | offener Kasten |
| Fabrikat | Böckmann |
| Typ / Untertyp | HU1 / offener Kasten |
| KBA-Nummer | 6115/339 |
| Fahrzeug-Ident-Nummer | 208171 |
| | identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1 |
| Erste / Letzte Zulassung | 28.06.1993 / 23.10.2014 |
| Leer- / zul. Gesamtgewicht | 195 / 750 kg |
| Länge / Breite / Höhe | 3.360 / 1.580 / 940 mm |
| Anzahl Achsen | 1 |
| Anzahl Vorbesitzer | 0 |
| Anzahl Halter | unbekannt |
| nächste HU | 06/2025 |
| Laufleistung abgelesen | 1 km |
| Farbe | Holz |
| Besichtigungszustand | es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, Das Fzg. musste im leicht verschmutzten Zustand besichtigt werden |

BEREIFUNG

1. Reifensatz

| Achse | Hersteller | Bezeichnung |
|-------|------------|-----------------------|
| 1 | Maxxis | 155/80 R13 79T MA-701 |

Profiltiefe in mm

| links | rechts |
|-------|--------|
| 6,5 | 6,5 |

ZUSATZAUSSTATTUNG

Alu-Abdeckung/Deckel mit Stoßdämpfern, Ladebordwand klappbar vorn + hinten, Nebelschlußleuchte, Kotflügel (Stahl)



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

| Position | Beschreibung | |
|--|---|---|
| Karosserie aussen / Beleuchtung | | |
| Karosserie (Körper) | Die Hecktraverse ist eingedrückt/verformt. | ⬮ |
| Lackschichtdicke | keine Lackierung vorhanden | ⬇ |
| Kotflügel/Seitenteile | Die Kotflügel links und rechts sind eingerissen/verformt. | ⬮ |
| Lackierung | keine Lackierung vorhanden | ⬇ |
| Innen/Kofferraum/Bereifung | | |
| Laderaum | Der Laderaumboden (Holz) ist verwittert. | ⬮ |
| Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung | | |
| Kundendienst | ohne | ⬇ |
| HU/AU/SP §57B | Die HU / AU ist nicht fällig | ● |
| Fzg. Unterlagen | Der Zulassungsbescheinigung Teil 1 lag vor. | ● |
| Schließsystem | kein Schließsystem vorhanden. | ⬇ |

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder