

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Opel
Modell	Vivaro B Kasten/Kombi (2014->), 1.6 CDTI Biturbo, L2H1 2,9t ecoFlex Start/Stop, 2016 - 2019
Leistung	92 kW / 125 PS
Hubraum	1598 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	07.10.2016
Laufleistung	113.541 km
DAT Europa-Code®	02 650 033 028 0008 DE00B 5615
VIN	W0LF7D60XHV605385
Amtl. Kennzeichen	LIP-WW 610
KBA-Schlüssel	0035/BHG
Aufbauart	Kastenwagen Lang
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Hüser



Urkundennummer	1038849-5JECGG09RLE/000
Gutachtennummer	525080553-SC
Wertfeststellung am	03.09.2025
Wertfeststellung zum	03.09.2025
Datenstand	09/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JECGG09RLE/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	525080553-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	27.08.2025



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **03.09.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Anhang:
37 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 03.09.2025

Paderborn, den 03.09.2025
Michael Hüser



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen Lang
Fabrikat	Opel
Typ / Untertyp	Vivaro B Kasten/Kombi (2014->) / Kasten L2H1 2,9t
Fahrzeug-Ident-Nummer	W0LF7D60XHV605385 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	LIP-WW 610
KBA-Nummer	0035/BHG
Erste / Letzte Zulassung	07.10.2016 / 27.10.2016
Hubraum / Leistung	1.598 cm³ / 92 kW (125 PS)
Motor	Motor 1,6 Ltr. - 92 kW Biturbo CDTI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 3
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	10/2024
Letzter Kundendienst am	29.11.2022
Letzter Kundendienst bei km	93.218
Laufleistung abgelesen	113.541 km
Farbe	Casabl/Arctic/EisWeiss/Kaolin
Lackart	uni (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, Es konnte keine Probefahrt durchgeführt werden, Weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	205/65 R16C 107/105T Agilis Alpin M+S
2	Michelin	205/65 R16C 107/105T Agilis Alpin M+S
Ersatzrad		
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
7,5	7,5
9	9



SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio R 16 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Elektron. Sperrdifferential, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Getriebe 6-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten (Standard), Karosserie/Aufbau: Normalkabine, Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2, Karosserievariante: Normaldach (H1), Kraftstofftank: 80 Ltr., L2H1, Zul. Gesamtgewicht 2,9 t, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Radiofernbedienung am Lenkrad, Radstand 3498 mm, Reifen 205/65 R16C, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenbremse hinten, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger unlackiert, Tagfahrlicht, Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 2,9 t

SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Clipboard an Armaturentafel, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn mit Komfortschließung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Holzfussboden im Laderaum mit Antirutschbelag, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, Komfort-Paket, Laderaumtrennwand mit Fenster, Lenkrad (Leder), Motor 1,6 Ltr. - 92 kW CDTI KAT (R9M-MH 452 / LQI) Biturbo, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem, Produktionsstätte: England (Luton), Profi-Paket, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag / Kopfairbag vorn, Sitzausstattung: Entfall Sitzbank, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Stahlfelgen 6x16, Standheizung, Steuer-AV Biturbo, Zusatzheizung

ZUSATZAUSSTATTUNG

Radvollblenden, Laderaumboden Sortimo, Laderaum Regaleinbauten (Sortimo), Laderaumbeleuchtung LED, Warn-/Dekorstreifen, Zusatzblinkleuchten Fzg.-Dach, CEE-Einspeisestecker, Wechselrichter, Ladegerät (CTEK 5.0)



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	●
Türen	Die Tür vorne rechts ist leicht eingedellt	●
Dach/Schiebedach	Das Fzg.-Dach ist leicht eingedellt	●
Kotflügel/Seitenteile	Das Seitenteil rechts ist leicht eingedellt und verschrammt, Die Seitenwand links ist leicht eingedellt / verformt. Zierleisten links leicht verschrammt	●
Schweller	Die Seitenschweller sind im vorderen Kantenbereich leicht verformt und verschrammt	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist rechtsseitig verschrammt, Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verschrammt	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	●
Beleuchtung	Die Schlussleuchte rechts ist leicht verschrammt	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt, Die Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt, Sitz v.l. im Flankenbereich beschädigt, Die Sitze sind verschmutzt, Schaltmanschette beschädigt	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Heckklappenverkleidung ist verschrammt, Die Laderaumverkleidungen sind verschrammt	●
Bereifung	Der Reifen h.r. ist platt	●
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	●



Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor	Marderspuren im Motorraum! Diverse Isolierung sowie Schläuche im Motorraum sind beschädigt, Ein Motorprobelauf konnte nicht durchgeführt werden. Die Batterie war bei der Besichtigung entladen. Das Fahrzeug wurde überbrückt. Der Motor springt an, geht aber direkt wieder aus. Diverse Fehlermeldungen im Kombiinstrument: Störung Bremssystem, Airbag prüfen, Bremslicht prüfen, ABS/ESP prüfen (Risiko)	
Betriebsbremse	Bremsscheiben rundum mit Korrosion	
Kundendienst	geprüft - nicht i.O., Ein Kundendienst ist fällig	
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist fällig	
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	
Klimaanlage	Funktion konnte nicht geprüft werden - prüfen (Risiko)	
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel vorhanden	

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Türen



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Beleuchtung



Bild: Beleuchtung



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Bereifung




Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Motor




Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Betriebsbremse



Bild: Betriebsbremse



Bild: Schließsystem