

## **DAT-SCHÄTZUNG**

### HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, KBA-Schlüssel vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



#### **FAHRZEUGDATEN**

Hersteller

Modell

Leistung

Batteriekapazität

Motorart

Getriebe

Erstzulassung

Laufleistung

DAT €uropa-Code®

VIN

Amtl. Kennzeichen

Aufbauart

Unfallschaden

Anzahl Halter

Renault

Kangoo (F/KW0)(01.2008->), Z.E., Z.E. 33 (Kauf-Batterie), 2017 - 2022

33,0 kWh

Elektro

Getriebe für Elektrofahrzeug

05.11.2018

12.817 km

01 720 016 226 0001 DE002 5860

VF1FWEZBC61402065

**PB-WW 183E** 

3333/AYJ

Kastenwagen

unbekannt

#### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers

Buschhorn + Schäfers

Wewerstr. 9

33106 Paderborn-Elsen

Urkundennummer Gutachtennummer Wertfeststellung am Wertfeststellung zum

Datenstand

M. Schäfers Kraftfahrzeug-Sachverständiger

pert Plus Partner der deutschen itomobil Freuhand GmbH (CAT) Stuttgart

1038849-5JEBEC5P02F/000 425080541-SC 20.08.2025

20.08.2025 08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH Tegelweg 25 33102 Paderborn

# ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1038849-5JEBEC5P02F/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	425080541-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen
	Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	425080541-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz
	GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	20.08.2025 10:50 Uhr



#### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll) Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

#### BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 20.08.2025 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlereinkaufswert ohne MwSt.

Anhang:

17 Seiten

Fahrzeugbeschreibung Zustandsbericht/Fotos Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 20.08.2025

Paderborn, den 21.08.2025 Michael Schäfers

#### TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter

Aufbauart Kastenwagen Fabrikat Renault

Typ / Untertyp Kangoo (F/KW0)(01.2008->) / Z.E. 33

KBA-Nummer 3333/AYJ

Fahrzeug-Ident-Nummer VF1FWEZBC61402065

identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1

Erste / Letzte Zulassung 05.11.2018 / 05.11.2018

Leistung 44 kW (60 PS)
Motor Elektromotor 44 kW

Motorart Elektro
Türen / Sitze 3 / 2

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast 1.505 / 2.130 / 650 kg Länge / Breite / Höhe 4.282 / 1.829 / 1.844 mm

Anzahl Achsen 2

Antriebsart Frontantrieb

Anzahl Vorbesitzer 0
Anzahl Halter 1

nächste HU 02/2025 Laufleistung abgelesen 12.817 km

Farbe MINERAL WEISS Lackart 2-K uni (1-Schicht)

Besichtigungszustand verkehrssicher, unzerlegt, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur

Verfügung, Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem

Firmengelände durchgeführt werden

#### **BEREIFUNG**

1. Reifensatz Profiltiefe in mm

Achse Hersteller Bezeichnung

Michelin
 195/65 R15 95V Cross Climate 2 XL
 Michelin
 195/65 R15 95V Cross Climate 2 XL

Reifenzustand verkehrssicher

 links
 rechts

 5,5
 5,5

 6
 6

Kontakt



#### **SERIENAUSSTATTUNG**

1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 44 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Fensterheber elektrisch vorn, Geräuschsimulator (Außensound), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kopfstützen verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Modellpflege, Motorcode 5AQ, Radiovorbereitung, Radstand 2697 mm, Radzierkappen, Reifen 195/65 R15 ...H, Reserverad in Fahrbereifung, Seitenaufprallschutz, Seitenschutzleisten, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6x15, Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden, Verzurrösen im Laderaum seitlich, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

#### **SONDERAUSSTATTUNG**

Airbag Beifahrerseite, Außenspiegel elektr. anklappbar, Easy-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Heckflügeltüren mit Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Klimaanlage, Kühlergrilleinsätze Chrom-Optik, matt, Laderaumtrennwand mit Fenster, Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer, Scheibenbremse hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür rechts mit Fenster, Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Style-Paket, Triebwerkunterschutz, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

Laderaumboden "bott", Regaleinbauten "bott"



#### Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

#### **Auftrag und Besichtigung**

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH, Tegelweg 25, 33102 Paderborn

#### Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war ohne Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

#### Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Kontakt



#### **PRÜFBERICHT**

Position	Beschreibung
Karosserie aussen / Beleuchtung	
Lackschichtdicke	geprüft - i.O.
Kotflügel/Seitenteile	Die Seitenwand rechts ist oberhalb leicht verschrammt - aufpolieren.
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten ist mehrfach verkratzt/verschrammt.
Lackierung	Fzg. mit leichten Gebrauchsspuren sowie mit dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Pflegezustand - aufbereiten/polieren.
Warn-/Leuchtfolie	entfernen
Innen/Kofferraum/Bereifung	<b>5</b>
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt - aufbereiten.
Armaturen/Signaleinr.	Die Armaturentafel ist leicht verkratzt - aufbereiten.
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Kofferraumverkleidungen sind leicht verschrammt/verschmutzt - aufbereiten / reinigen
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung	
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 20.02.2024 bei 10957 kM - fällig (Jahresintervall)
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist fällig
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch lag vor
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren drei Funkschlüssel orhanden
Elektro / Hybrid	Das Ladekabel war vorhanden.

#### ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Gutachten 425080541-SC vom 21.08.2025

Seite5





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Gutachten 425080541-SC vom 21.08.2025

Seite6





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Gutachten 425080541-SC vom 21.08.2025

Seite7





Bild: Lichtbilder





Bild: Lichtbilder







Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Kotflügel/Seitenteile





Bild: Stoßstangen



Bild: Innenraum allgemein





Bild: Innenraum allgemein



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Armaturen/Signaleinr.





Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau





Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Motor






Bild: Kundendienst