


Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Volkswagen
Modell	T5 Transporter Kasten-Kombi (7E)(09.2009->), 2.0 TDI 4Motion, 2009 - 2015
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	15.11.2012
Laufleistung	218.213 km
DAT Europa-Code®	02 905 030 002 0001 DE001 5140
VIN	WV1ZZZ7HZDX005903
Amtl. Kennzeichen	PB-EO 1625
KBA-Schlüssel	0603/AVS
Aufbauart	Kastenwagen
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen



Urkundennummer	1038849-5JAUHBHHK9A/000
Gutachtennummer	524100673-SC
Wertfeststellung am	31.10.2024
Wertfeststellung zum	30.10.2024
Datenstand	10/2024

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JAUHBHHK9A/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	524100673-SC
Auftrag vom / durch	24.10.2024 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	30.10.2024 10:40 Uhr




FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **31.10.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 31.10.2024

Paderborn, den
Michael Hüser

Anhang:
32 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	T5 Transporter Kasten-Kombi (7E)(09.2009->) / Kasten 4Motion
KBA-Nummer	0603/AVS
Fahrzeug-Ident-Nummer	WV1ZZZ7HZDX005903
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Erste / Letzte Zulassung	15.11.2012 / 03.01.2018
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 103 kW (140 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Türen / Sitze	4 / 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.917 / 3.000 / 883 kg
Länge / Breite / Höhe	4.892 / 1.904 / 1.990 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	08/2024
Laufleistung abgelesen	218.213 km
Farbe	Candy-Weiß
Lackart	uni (2-Schicht)
Besichtigungszustand	regennass, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	205/65 R16C 107/105T Agilis Alpin M+S
2	Michelin	205/65 R16C 107/105T Agilis Alpin M+S
Ersatzrad		

Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	5,5
8	8



SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Brems Scheiben hinten (294 mm x 22 mm), Brems Scheiben vorn 16" (308 mm x 29,5 mm), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum, Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Getriebe 6-Gang, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserievariante: Normaldach, Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (CAAC), Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung

SONDERAUSSTATTUNG

2. Batterie, 2. Batterie 80 Ah, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem RCD 200 mit MP3-Wiedergabefunktion (Radio/CD-Player, 2 Lautsprecher), Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 61 Ah, Differentialsperre hinten, Elektrik-Paket 1, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten, Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch, Generator 180 A, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Heckscheibenwischer, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend, Longlife-Service, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Reifen 205/65 R16C 107/105 T (M+S), Reserverad in Fahrbereifung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand, Seitenairbag / Kopfairbag vorn, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Tagfahrlicht, Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe), Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t, Zusatzheizung (Warmwasser)

ZUSATZAUSSTATTUNG

Laderaumboden Sortimo, Laderaum Regalsystem Sortimo, Laderaumstützen, Warn-/Dekorstreifen, Dachträger, Laderaumbeleuchtung LED, Radio Pioneer DEH S320BT, Spannungswandler



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür, vorn rechts	210 µ
Tür, hinten rechts	290 µ
Seitenwand, hinten rechts	280 µ

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Fahrzeug mit erhöhter Lackschichtdicke	🔴
Türen	Tür v.l. mit Lackbeschädigungen im Kantenbereich, Die Tür v.r. ist im Kantenbereich verformt und verschrammt, Die Tür h.r. ist leicht eingedellt	🔴
Dach/Schiebedach	verwittert	🟡
Hauben	Motorhaube mit leichten Steinschlägen, Die Heckklappe ist verschrammt	🔴
Kotflügel/Seitenteile	Die Seitenwand links ist mehrfach eingedellt	🔴
Schweller	Der Seitenschweller rechts ist eingedrückt und verschrammt	🔴
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist verschrammt, Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verschrammt	🔴
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	🔴
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	🔴
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind verschmutzt - aufbereiten	🔴
Himmel	Der Dachhimmel ist verschmutzt, Halter Sonnenblende v.l. beschädigt	🔴
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt, Die Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	🔴
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Heckklappenverkleidung ist gebrochen, Ladekante stark verschrammt / eingedellt, Die Laderaumverkleidungen sind verschrammt	🔴
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterreifen / M+S ausgestattet	🟢



Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	●
<hr/>		
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt	●
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 18.07.2024 bei 216750 km	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist fällig	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung war ein Schlüssel und ein Funkschlüssel vorhanden, Der Funkschlüssel ist beschädigt	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht




Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Himmel



Bild: Himmel



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Bereifung



Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Motor




Bild: Kundendienst



Bild: Schließsystem