

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mitsubishi
Modell	Outlander (GF0/GG)(2012->), 2.4 PHEV Plug-in Hybrid, Basis 4WD, 2018 - 2021
Leistung	99 kW / 135 PS
Hubraum	2360 ccm
Motorart	Plugin Hybrid Benzin/Elektro
Getriebe	Getriebe Automatik stufenlos - CVT
Erstzulassung	16.10.2019
Laufleistung	39.632 km
DAT Europa-Code®	01 590 086 021 0002 DE003 5985
VIN	JMBXDGG3WLZ004690
Amtl. Kennzeichen	LIP-WW 69 E
KBA-Schlüssel	7107/AFN
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert Plus Partner der deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT) Stuttgart

Urkundennummer	1038849-5JHR60D75CL/000
Gutachtennummer	426050279-SC
Wertfeststellung am	19.05.2026
Wertfeststellung zum	18.05.2026
Datenstand	05/2026

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JHR60D75CL/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	426050279-SC
Auftrag vom / durch	18.05.2026 / Westfalen Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	426050279-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	18.05.2026



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **19.05.2026** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 19.05.2026

Paderborn, den 20.05.2026

Michael Schäfers

Anhang:
24 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat	Mitsubishi
Typ / Untertyp	Outlander (GF0/GG)(2012->) / PHEV Basis 4WD
Fahrzeug-Ident-Nummer	JMBXDGG3WLZ004690
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	LIP-WW 69 E
KBA-Nummer	7107/AFN
Erste / Letzte Zulassung	16.10.2019 / 16.10.2019
Hubraum / Leistung	2.360 cm³ / 99 kW (135 PS)
Motor	Hybrid 165 kW (Motor 2,4 Ltr. - 99 kW)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Hybrid / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.971 / 2.465 / 494 kg
Länge / Breite / Höhe / Radstand	4.695 / 1.800 / 1.710 / 2.670 mm
Getriebe / Anzahl der Gänge	Automatik / V
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	11/2026
Letzter Kundendienst am	18.11.2025
Letzter Kundendienst bei km	39.589
Laufleistung abgelesen	39.632 km
Farbe	ANDEN-WEISS (S)
Unfallschaden	unbekannt
Allgemeinzustand	normal
Besichtigungszustand	verkehrssicher, undemontiert
Besichtigungsbedingungen	Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden, Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden. Eine Hebebühne war nicht verfügbar

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	215/65 R17 99H WinterContact TS 870 P FR
2	Continental	215/65 R17 99H WinterContact TS 870 P FR
Ersatzrad		Reparaturkit
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
7,5	7,5
7,5	7,5



SERIENAUSSTATTUNG

6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bluetooth-/Audio-Schnittstelle, Coming-Home-Lichtfunktion, Dachreling, Dachreling silber, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Dachspoiler Wagenfarbe, Drehzahlmesser, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor VA 60 kW / HA 70 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Auspark-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten verchromt, Fernentriegelung Tankklappe, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Getränkehalter vorn und hinten, Gurtstraffer vorn, Heckleuchten LED, Heckscheibe abgedunkelt, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: SmartLink Navigationssystem mit Touchscreen, Innen-/ Außentemperaturanzeige, Innenausstattung: Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik, Innenausstattung: Dekorleisten Klavierlack-Optik, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen verstellbar, Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Liegesitz-Funktion, Sitze vorn, LM-Felgen 7x18, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole mit Ablagefach, Modellpflege, Modellpflege (2), Motor 2,4 Ltr. - 99 kW Hybrid, Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2670 mm, Regen-/Lichtsensoren, Regensensor, Reifen 225/55 R18 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad als Notrad, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schließ-/Startsystem Smart Key, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Seitenschweller Wagenfarbe, Servolenkung, Sicherheitsgurte höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (ASG), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole, Stoßfänger teilweise Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll), Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-/Audio-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zeituhr (digital), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Diamant-Paket

ZUSATZAUSSTATTUNG

Anhängervorrichtung Oris (abnehmbar)



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	●
Fahrerhaus	Der Einstieg h.r. ist eingedellt und weist Lackmängel auf.	●
Türen	Tür v.r. mit Lackbeschädigungen im Kantenbereich - siehe Lack.	▼
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist linksseitig gebrochen/gerissen. Die Stoßfängerverkleidung hinten ist mehrfach leicht verschrammt.	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/-Schrammen/-Beschädigungen	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind teilweise leicht verschmutzt - aufbereiten	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt - aufbereiten.	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Kofferraumverkleidungen sind leicht verschrammt/verschmutzt - aufbereiten / reinigen	●
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterreifen / M+S ausgestattet. Das Reifen-Rep.-Set ist vorhanden.	▼
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. schriftlichen Servicenachweis und Ölzettel am 18.11.2025 bei 39589 km - Der Eintrag im Serviceheft fehlt.	▼
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist demnächst fällig - 11/2026.	▼
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●



Navigationsgerät	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren drei Schlüssel vorhanden.	●
Elektro / Hybrid	Das Ladekabel war vorhanden.	●
Warn-/Dekorfolie	Warn-/Dekorfolie entfernen.	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Fahrerhaus



Bild: Türen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Bereifung



Bild: Motor




Bild: Kundendienst




Bild: Kundendienst



Bild: Elektro / Hybrid