

# **DAT-SCHÄTZUNG**

### HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, KBA-Schlüssel vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden

#### **FAHRZEUGDATEN**

Hersteller

Modell

Leistung

Batteriekapazität

Motorart

Getriebe

Erstzulassung

Laufleistung

DAT €uropa-Code®

VIN

Amtl. Kennzeichen

Aufbauart

Unfallschaden

Anzahl Halter

Kia

Soul (PS)(2014->), EV, Play, 2016 -

2019

25 kW / 34 PS

30,0 kWh

Elektro

Getriebe für Elektrofahrzeug

04.10.2017

32.019 km

01 425 037 103 0001 DE001 5704

KNAJX81EFJ7025105

HX-WW 156 E

8253/AGJ

unbekannt

#### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers

Buschhorn + Schäfers

Wewerstr. 9

33106 Paderborn-Elsen

Urkundennummer Gutachtennummer Wertfeststellung am Wertfeststellung zum

Datenstand

M. Schäfers Kraftfahrzeug-Sachverständiger

speil Plus Partner der deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAL) Stuttgart

1038849-5JEBEC6NMKB/000

425080538-SC 20.08.2025

20.08.2025 08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn Westfalen Weser Netz GmbH Tegelweg 25

33102 Paderborn

## ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1038849-5JEBEC6NMKB/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	425080538-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen
	Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	425080538-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz
	GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	20.08.2025 9:15 Uhr



#### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll) Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

#### BEWERTUNG

Berücksichtigung Unter der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 20.08.2025 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Anhang: 18 Seiten Fahrzeugbeschreibung Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Paderborn, den 21.08.2025

Michael Schäfers

#### TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter

Aufbauart Van Fabrikat Kia

Typ / Untertyp Soul (PS)(2014->) / EV (PSEV) Play

KBA-Nummer 8253/AGJ

Fahrzeug-Ident-Nummer KNAJX81EFJ7025105

identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1

Erste / Letzte Zulassung 04.10.2017 / 04.10.2017

Leistung 81.4 kW (111 PS)

Motor Elektromotor 81 kW (cont. 25 kW)

Motorart Elektro
Türen / Sitze 5 / 5

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast 1.580 / 1.960 / 380 kg Länge / Breite / Höhe 4.140 / 1.800 / 1.593 mm

Anzahl Achsen / davon angetrieben 2 / 1

Antriebsart Frontantrieb

Anzahl Vorbesitzer 0
Anzahl Halter 1

nächste HU 11/2026 Laufleistung abgelesen 32.019 km

Farbe SNOW WHITE PEARL (DACH: BLAU)

Besichtigungszustand verkehrssicher, unzerlegt, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur

Verfügung, Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem

Firmengelände durchgeführt werden

#### **BEREIFUNG**

1. Reifensatz Profiltiefe in mm

Achse Hersteller Bezeichnung

Uniroyal
 Uniroyal
 205/60 R16 96H WinterExpert XL M+S
 Uniroyal
 205/60 R16 96H WinterExpert XL M+S

Reifenzustand verkehrssicher

links rechts
8 8
8 8

Kontakt



#### **SERIENAUSSTATTUNG**

6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktiv Matrix Display, Aktive Kopfstützen vorn, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll), Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem KIA CD/MP3-Radio inkl. TFT-Farbdisplay, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben 15", Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachreling, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 81 kW (cont. 25 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte herausnehmbar, LED, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäcksicherungsnetz, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, HV-Batterie 30 kWh, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kühlergrill Klavierlack, Kühlergrill mit Chromrahmen, Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leuchtweitenregelung elektrisch, LM-Felgen 6,5x16, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Projektor-Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht LED, Reifen 205/60 R16 ...H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse vorn und hinten, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Servolenkung elektronisch gesteuert, Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Stau-/Ablagefach im Laderaumboden, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger schwarz hochglänzend, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, Türverkleidung Kunstleder, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wegfahrsperre, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzbremsleuchte LED

**SONDERAUSSTATTUNG** 

Metallic-Lackierung, Batterie 60 Ah



#### Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

#### Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH, Tegelweg 25, 33102 Paderborn

#### Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war ohne Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

#### Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Kontakt



#### **PRÜFBERICHT**

Position	Beschreibung
Karosserie aussen / Beleuchtung	
Lackschichtdicke	geprüft - i.O.
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten ist mehrfach leicht verkratzt (Lackmängel).
Lackierung	Fzg. mit leichten Gebrauchsspuren sowie mit dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Pflegezustand - aufbereiten/polieren.
Leucht-/Warnfolie	entfernen
Innen/Kofferraum/Bereifung	
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt - aufbereiten/ reinigen
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Kofferraumverkleidungen sind leicht verschrammt/verschmutzt - aufbereiten / reinigen
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung	
Starterbatterie	Die Starterbatterie ist tiefentladen
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 12.11.2024 bei 31489 kM
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel orworhanden
Elektro / Hybrid	Das Ladekabel war vorhanden.

#### ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Gutachten 425080538-SC vom 21.08.2025

Seite6

team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder





Bild: Lichtbilder



Bild: Stoßstangen





Bild: Stoßstangen



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen





Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau

Gutachten 425080538-SC vom 21.08.2025

Seite14





Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau





Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau





Bild: Motor




Bild: Kundendienst

Kontakt





Bild: Elektro / Hybrid