

DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller Modell

Motorart

Erstzulassung

Laufleistung

VIN

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeugart

Unfallschaden

Anzahl Halter

Tante Paula

Maximilian II, ES07,

Elektro

500 km

WTPES072C0A003070

406 SBJ

E-Scooter

unbekannt

Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser

Buschhorn + Schäfers Wewerstr. 9 33106 Paderborn-Elsen

Urkundennummer Gutachtennummer Wertfeststellung am Wertfeststellung zum Datenstand





1038849-5JEBIGHL91I/000 525080573-SC 29.08.2025 27.08.2025 08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn
Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25

33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1038849-5JEBIGHL91I/000

| BETRIFFT | Schätzung |
|---------------------|------------------------|
| Auftragsnummer | 525080573-SC |
| Auftrag vom / durch | 25.08.2025 / Westfalen |
| | Weser Netz GmbH |
| Fahrzeughalter | Westfalen Weser Netz |
| | GmbH |
| Sachverständiger | Michael Hüser |
| Besichtigungsdatum | 27.08.2025 10:30 Uhr |
| | |



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 29.08.2025 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 29.08.2025

Paderborn, den 29.08.2025

Michael Hüser

Anhang: 17 Seiten

Fahrzeugbeschreibung Zustandsbericht/Fotos

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart E-Scooter Fabrikat Tante Paula

Typ / Untertyp Maximilian II / ES07
Fahrzeug-Ident-Nummer WTPES072C0A003070

identifiziert anhand Datenblatt

Amtliches Kennzeichen 406 SBJ KBA-Nummer 9930

Leistung 1 kW (1 PS) Motorart Elektro

Sitze 1

Leer- / zul. Gesamtgewicht 43 / 133 kg

Länge / Breite / Höhe 1.390 / 660 / 1.060 mm

2/1 Anzahl Achsen / davon angetrieben Antriebsart Elektro Anzahl Vorbesitzer unbekannt **Anzahl Halter** unbekannt 500 km Laufleistung geschätzt Farbe Weiß Unfallschaden unbekannt Besichtigungszustand nicht fahrbereit

Besichtigungsbedingungen allgemein ausreichend, Es konnte keine Probefahrt durchgeführt

werden

Bemerkung Bei dem angegebenen Händlereinkaufswert ohne MwSt. handelt es

sich um das höchste, regional eingeholte Restwertangebot.

BEREIFUNG

| 1. Reifensatz Profiltiefe in mm | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|-----|
| Achse | Hersteller | Bezeichnung | |
| 1 | Tante Paula | 12 1/2x2 1/4 48/90-8 Qing DA | 2,5 |
| 2 | Tante Paula | 12 1/2x2 1/4 48/90-8 Qing DA | 3 |

SERIENAUSSTATTUNG

Akkufach, Bedienungsanleitung, Digitaler Tachometer, Dreh-Gasgriff, Dual Disk-Brake vorne/hinten, Fahrzeugart: KKR bis 45 km/h, Federgabel, Frontleuchte, Gasgriff mit LED-Ladestandsanzeige, Höchstgeschwindigkeit: 32 km/h, Kabel-Ringschloss, Kennzeichen-Halterung, Ladebuchse / Ladeadapter, Ladegerät, Motor 36Volt 1000 Watt Model XYD-18A2, Motor mit Direktantrieb-System, Reflektoren, Reifen auf Alu-Felge mit Scheibenbremsen, Rücklicht mit Bremslicht, Rückspiegel mit Befestigungsschelle, Schalter für Licht und Hupe, Schutzbleche, Sicherheits-Klappscharnier, Swing-Arm-Federung, Tasche für Akku, Tasche für Fahrzeugpapiere, Turbo-Taste für eine sanfte Anfahrt, Werkzeug-Set, Zündschloss

Gutachten 525080573-SC vom 29.08.2025

Seite2

Kontakt



ZUSATZAUSSTATTUNG

Firmen- / Werbebeschriftung

Gutachten 525080573-SC vom 29.08.2025



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort: Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

| Position | Beschreibung | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|
| Karosserie aussen / Beleuchtung | | | | |
| Karosserie (Körper) | Lenker mit leichten Lackbeschädigungen | | | |
| Unterlagen | Die EU-Betriebserlaubnis / | | | |
| | Übereinstimmungserklärung war vorhanden | | | |
| Lackierung | Fzg. mit leichten Gebrauchsspuren | | | |
| Innen/Kofferraum/Bereifung | | | | |
| Elektromotor | Der Elektromotor sowie elektrische Anbauteile konnten nicht überprüft werden (Risiko) | | | |
| Akku | Der Akku wurde am 06.04.2021 erneuert, | | | |
| | Der Verbindungsstecker vom Akku ist leicht | | | |
| | beschädigt, Der Akku konnte nicht geprüft | | | |
| | werden | | | |
| Profiltiefe in mm | siehe Anlage Fahrzeugdaten | | | |
| Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung | | | | |
| Kundendienst | Die Servicehistorie konnte nicht überprüft | | | |
| | werden (Risiko) | | | |
| Probefahrt | Es konnte keine Probefahrt durchgeführt | | | |
| | werden (Risiko) | | | |
| Betriebsbremse | ohne Befund | | | |
| Schließsystem | Bei der Besichtigung war ein Schlüssel | | | |
| | vorhanden | | | |
| Elektro / Hybrid | Das Ladegerät war vorhanden, Die Zündung | | | |
| | konnte nicht eingeschaltet werden (Risiko) | | | |
| Allgemein | Die Laufleistung konnte nicht abgelesen | | | |
| | werden - Laufleistung geschätzt (Risiko), | | | |
| | Create Date It. Homepage des Herstellers: | | | |
| | 2016-06-20, Bei dem angegebenen | | | |
| | Händlereinkaufswert ohne MwSt. handelt | | | |
| | es sich um das höchste, regional eingeholte | | | |
| | Restwertangebot. | | | |

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Gutachten 525080573-SC vom 29.08.2025






Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite7

team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de



SACHVERSTÄNDIGE



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Gutachten 525080573-SC vom 29.08.2025







Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite11

Kontakt Tel.: 0 52 54 I 67 22 0 team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite13

Kontakt Tel.: 0 52 54 | 67 22 0 team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de



BUSCHHORN + SCHÄFERS

SACHVERSTÄNDIGE



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Gutachten 525080573-SC vom 29.08.2025





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht




Bild: Diagonalansicht