

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Heinemann
Modell	Z, 1215,
Motorart	-
Erstzulassung	09.08.1996
Laufleistung	
VIN	WHE1326A381T01990
Amtl. Kennzeichen	HX-GD 83
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert Plus Partner der deutschen
Automobil-Treuhand GmbH (DAT), Stuttgart

Urkundennummer	1038849-5JEBECHJOEB/000
Gutachtennummer	425080544-SC
Wertfeststellung am	20.08.2025
Wertfeststellung zum	20.08.2025
Datenstand	08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JEBECHJOEB/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	425080544-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	425080544-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	20.08.2025 11:25 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **20.08.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 20.08.2025

Paderborn, den
Michael Schäfers

Anhang:
9 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Plane / Spriegel
Fabrikat	Heinemann
Typ / Untertyp	Z / 1215
KBA-Nummer	1215/435
Fahrzeug-Ident-Nummer	WHE1326A381T01990
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Erste / Letzte Zulassung	09.08.1996 / 14.10.2014
Leer- / zul. Gesamtgewicht	301 / 1.300 kg
Länge / Breite / Höhe	3.990 / 1.800 / 915 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	1 / 0
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	08/2026
Besichtigungszustand	verkehrssicher, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Hankook	195/70 R14 91T Winter i*cept RS W442 M+S
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
8	8

SERIENAUSSTATTUNG

Aufbaumaße: 2600x1350x1500mm, Auflaufbremse Knott, Typ KF13 Ausf. C, Ladeboden Holz mit 2 Reihen Verzurr-Vorrichtung, Ladebordwandhöhe 400mm, Plane mit Spriegel, Stahlkotflügel, Stützrad, Unterlegkeile 2-fach



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position

Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Bordwände	Die Bordwände sind leicht eingedellt/ eingedrückt (Gebrauchsspuren).	●
Kotflügel (Stahl)	Die Kotflügel weisen Korrosionsansätze/ Korrosion auf.	●

Innen/Kofferraum/Bereifung

Laderaumboden	Der Laderaumboden weist Gebrauchsspuren auf.	●
---------------	---	---

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Kundendienst	Ohne	▼
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	●
Fzg. Unterlagen	Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 lag vor.	●
Schließsystem	Kein Schließsystem vorhanden.	▼

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder




Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Bordwände



Bild: Laderaumboden