


Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Mercedes-Benz
Modell	C-Klasse T-Modell (BM 205)(09.2014->), C 220 d, T Avantgarde 4Matic (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019
Leistung	143 kW / 194 PS
Hubraum	1950 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe Automatik - (9-Stufen)
Erstzulassung	24.01.2019
Laufleistung	94.234 km
DAT Europa-Code®	01 570 072 215 0008 DE008 5883
VIN	WDD2052151F854077
Amtl. Kennzeichen	HF-WW 321
KBA-Schlüssel	1313/HSN
Aufbauart	Kombi
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER



Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

Urkundennummer	1038849-5JAUHB8KCET/000
Gutachtennummer	524100661-SC
Wertfeststellung am	31.10.2024
Wertfeststellung zum	30.10.2024
Datenstand	10/2024

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JAUHB8KCET/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	524100661-SC
Auftrag vom / durch	24.10.2024 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	30.10.2024 9:30 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **31.10.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.

Anhang:
30 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 31.10.2024

Paderborn, den
Michael Hüser



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Mercedes-Benz
Typ / Untertyp	C -Klasse T-Modell (BM 205)(09.2014->) / C 220 T d 4Matic (205.215)
KBA-Nummer	1313/HSN
Fahrzeug-Ident-Nummer	WDD2052151F854077
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Erste / Letzte Zulassung	24.01.2019 / 24.01.2019
Hubraum / Leistung	1.950 cm ³ / 143 kW (194 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6d-TEMP
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.720 / 2.310 / 590 kg
Länge / Breite / Höhe	4.702 / 1.810 / 1.457 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	04/2026
Laufleistung abgelesen	94.234 km
Farbe	POLARWEISS - UNILACK
Lackart	uni (kratzfesterer Klarlack)
Besichtigungszustand	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Continental	225/50 R17 94W SportContact 5 MO	5	5
2	Continental	225/50 R17 94W SportContact 5 MO	5	5
Ersatzrad		Reparaturkit		

2. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Continental	225/50 R17 94H WinterContact TS 850 P AO FR M +S	6	6
2	Continental	225/50 R17 94H WinterContact TS 850 P AO FR M +S	6,5	6,5



SERIENAUSSTATTUNG

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Diesel - Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 2, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung, Feststellbremse elektrisch, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Infotainment-System: Mercedes me connect, Innenhimmel Stoff, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, KeyFree-Startsystem, Keyless Go Startanlage, Knieairbag Fahrerseite, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (Leder), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege mit Code, Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT, Reifen 225/50 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden, Steckdose (12V-Anschluß), Tagfahrlicht LED, Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG, Zentralverriegelung mit Fernbedienung



SONDERAUSSTATTUNG

Ablage-Paket, Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent, Ambiente-Beleuchtung, Anhängerkupplung, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Antenne für Telefon (GPS), Ascher anstelle Ablagefach, Audio-Navigationssystem: COMAND Online, Ausstattungs-Paket: Business Plus, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent, Außenspiegel schwarz lackiert, Avantgarde Interieur, Bürofunktion im Fahrzeug, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling (Aluminium), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Diesel - Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 3, Doppel-Sonnenblenden (ausziehbar, schwenkbar), Fahrassistenz-Paket High-End, Fahrassistenz-Paket Plus, Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb, Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie, Fußmatten Velours, Getränkehalter vorn, Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Hubraum 2,0 Liter, Infotainment-Paket High-End, Infotainment-System: Remote Online, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenraumlicht-Paket, Innenspiegel und Außenspiegel links mit Ablendautomatik, Kartentasche an Vordersitze, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Klimaautomatik (Thermotronic), Komfort-Paket High-End, Kraftstofftank: vergrößert, Kältemittel R 1234 YF, Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder Nappa), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Licht-Paket High-End, LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen), Media-Display, Motor - Restwärmeausnutzung (MRA), Multibeam LED, Multifunktions-Telefonie, Multikontursitz-Paket, Night-Paket, Panorama-Schiebedach, Park-Paket Advanced, PRE-SAFE-System Plus, R4-Dieselmotor OM 654, Reifen-Reparaturset (Tirefit), Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschanlage beheizt, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Erweiterte Navigationsdienste, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzheizung vorn, Sound-Komfort-Paket, Spiegel-Paket, Sport-Fahrwerk, Steckdose 230V, Surround-System Burmester, Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus, Touchpad (Mittelkonsole), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig, Zusatzheizung (Standheizung), Änderungsjahr mit Code 059, Änderungsjahr mit Code 809

ZUSATZAUSSTATTUNG

LM-Felgen (Winterräder)



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	●
Türen	Tür v.l. mit Lackbeschädigungen im Kantenbereich, Die Tür h.l. ist leicht verschrammt	●
Hauben	Motorhaube mit leichten Steinschlägen	●
Kotflügel/Seitenteile	Seitenwand rechts einfach leicht eingedellt	●
Stoßstangen	Stoßfängerverkleidung vorn mit leichten Steinschlägen, Die Stoßfängerverkleidung vorn ist verschrammt	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	●
Scheiben	Die Frontscheibe weist Microsteinschläge auf (Gebrauchsspur)	▼
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Himmel	Der Dachhimmel ist verschmutzt	●
Verkleidungen	Die Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	●
Bereifung	Der Reifen v.l. war bei der Besichtigung ohne Luft, Das Reifendichtmittel ist abgelaufen - ern.	●
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt	●
Kundendienst	geprüft - i.O., Kundendienst zuletzt lt. digitalem Servicenachweis am 05.12.2023 bei 91495 km, Service B in 35 Tagen	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch lag vor, Die digitalen Servicenachweise lagen vor	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●

Gutachten 524100661-SC vom

Seite6



Navigationsgerät	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel vorhanden	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder




Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Hauben



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Himmel



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Felgen




Bild: Bereifung



Bild: Bereifung




Bild: Bereifung



Bild: Motor



Bild: Motor




Bild: Kundendienst




Bild: Schließsystem