

DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller Modell

Motorart

Erstzulassung

Laufleistung

VIN

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeugart Unfallschaden

Anzahl Halter

Tante Paula

Maximilian II, ES07,

Elektro

500 km

WTPES072C0A003130

403 SBJ

E-Scooter

unbekannt

Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser

Buschhorn + Schäfers Wewerstr. 9 33106 Paderborn-Elsen

Urkundennummer Gutachtennummer Wertfeststellung am Wertfeststellung zum Datenstand



1038849-5JEBIGE7RFY/000 525080574-SC 29.08.2025 28.08.2025 08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn
Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25

33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1038849-5JEBIGE7RFY/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	525080574-SC
Auftrag vom / durch	25.08.2025 / Westfalen
	Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz
	GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	27.08.2025 10:30 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 29.08.2025 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 29.08.2025

Paderborn, den 29.08.2025

Michael Hüser

Anhang:

20 Seiten Fahrzeugbeschreibung Zustandsbericht/Fotos

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart E-Scooter
Fabrikat Tante Paula

Typ / Untertyp Maximilian II / ES07
Fahrzeug-Ident-Nummer WTPES072C0A003130

identifiziert anhand Daten vom Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen 403 SBJ KBA-Nummer 9930

Leistung 1 kW (1 PS) Motorart Elektro

Sitze

Leer- / zul. Gesamtgewicht 43 / 133 kg

Länge / Breite / Höhe 1.390 / 660 / 1.060 mm

2/1 Anzahl Achsen / davon angetrieben Antriebsart Elektro Anzahl Vorbesitzer unbekannt **Anzahl Halter** unbekannt 500 km Laufleistung geschätzt Farbe Weiß Unfallschaden unbekannt Besichtigungszustand fahrbereit

Besichtigungsbedingungen allgemein ausreichend, Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt

auf dem Firmengelände durchgeführt werden

BEREIFUNG

1. Reifer	nsatz		Profiltiefe in mm
Achse	Hersteller	Bezeichnung	
1	Tante Paula	12 1/2x2 1/4 48/90-8 Qing DA	2,5
2	Tante Paula	12 1/2x2 1/4 48/90-8 Qing DA	3

SERIENAUSSTATTUNG

Akkufach, Bedienungsanleitung, Digitaler Tachometer, Dreh-Gasgriff, Dual Disk-Brake vorne/hinten, Fahrzeugart: KKR bis 45 km/h, Federgabel, Frontleuchte, Gasgriff mit LED-Ladestandsanzeige, Höchstgeschwindigkeit: 32 km/h, Kabel-Ringschloss, Kennzeichen-Halterung, Ladebuchse / Ladeadapter, Ladegerät, Motor 36Volt 1000 Watt Model XYD-18A2, Motor mit Direktantrieb-System, Reflektoren, Reifen auf Alu-Felge mit Scheibenbremsen, Rücklicht mit Bremslicht, Rückspiegel mit Befestigungsschelle, Schalter für Licht und Hupe, Schutzbleche, Sicherheits-Klappscharnier, Swing-Arm-Federung, Tasche für Akku, Tasche für Fahrzeugpapiere, Turbo-Taste für eine sanfte Anfahrt, Werkzeug-Set, Zündschloss

Gutachten 525080574-SC vom 29.08.2025

Seite2

Kontakt



ZUSATZAUSSTATTUNG

Firmen- / Werbebeschriftung

Gutachten 525080574-SC vom 29.08.2025



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH, Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung				
Karosserie aussen / Beleuchtung					
Karosserie (Körper)	Lenker mit leichten Lackbeschädigungen				
Unterlagen	Die EU-Betriebserlaubnis / Übereinstimmungserklärung war nicht vorhanden				
Spiegel/Zierleisten	Der Rückblickspiegel ist leicht verschrammt				
Lackierung	Fzg. mit leichten Gebrauchsspuren				
Innen/Kofferraum/Bereifung					
Horn / Hupe	Horn / Hupe - ohne Funktion				
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten				
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung					
Elektromotor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt				
Akku	Der Akku wurde am 06.04.2021 erneuert,	$\overline{}$			
	Der Verbindungsstecker vom Akku ist leicht beschädigt, Der Akku konnte nicht geprüft werden				
Kundendienst	Die Servicehistorie konnte nicht überprüft werden (Risiko)				
Probefahrt	Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden				
Betriebsbremse	ohne Befund				
Schließsystem	Bei der Besichtigung war ein Schlüssel vorhanden				
Elektro / Hybrid	Das Ladegerät war vorhanden				
Allgemein	Die Laufleistung konnte nicht abgelesen werden - Laufleistung geschätzt (Risiko), Create Date It. Homepage des Herstellers: 2016-06-20	V			

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Gutachten 525080574-SC vom 29.08.2025







Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite6

Kontakt Tel.: 0 52 54 I 67 22 0 team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de







Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite7

Kontakt Tel.: 0 52 54 I 67 22 0 team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite9

Kontakt Tel.: 0 52 54 I 67 22 0 team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de







Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite10

Kontakt Tel.: 0 52 54 I 67 22 0 team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de








Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite14

Kontakt Tel.: 0 52 54 I 67 22 0 team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de







Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

Seite17

Kontakt Tel.: 0 52 54 I 67 22 0 team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht