


Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Nissan
Modell	Leaf (ZE1)(10.2017->), 40 kWh, Acenta, 2018 - 2023
Leistung	90 kW / 122 PS
Batteriekapazität	40,0 kWh
Motorart	Elektro
Getriebe	Getriebe für Elektrofahrzeug
Erstzulassung	30.11.2018
Laufleistung	84.366 km
DAT Europa-Code®	01 225 091 003 0001 DE001 5874
VIN	SJNFAAZE1U0041505
Amtl. Kennzeichen	PB-WW 164E
KBA-Schlüssel	1329/ALE
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert Plus Partner der deutschen
Automobil-Treuhand GmbH (DAT) - Stuttgart

Urkundennummer	1038849-5JHR6041D7R/000
Gutachtennummer	426050288-SC
Wertfeststellung am	19.05.2026
Wertfeststellung zum	19.05.2026
Datenstand	05/2026



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JHR6041D7R/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	426050288-SC
Auftrag vom / durch	19.05.2026 / Westfalen Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	426050288-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	19.05.2026 9:10 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **19.05.2026** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Anhang:
21 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Bewertungsdatum 19.05.2026

Paderborn, den 20.05.2026
Michael Schäfers



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Nissan
Typ / Untertyp	Leaf (ZE1)(10.2017->) / Acenta
Fahrzeug-Ident-Nummer	SJNFAAZE1U0041505 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	PB-WW 164E
KBA-Nummer	1329/ALE
Erste / Letzte Zulassung	30.11.2018 / 30.11.2018
Leistung	110 kW (150 PS)
Motor	Elektromotor 110 kW (cont. 90 kW)
Motorart	Elektro
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.580 / 1.995 / 415 kg
Länge / Breite / Höhe / Radstand	4.490 / 1.788 / 1.530 / 2.700 mm
Getriebe / Anzahl der Gänge	Halbautomatik / 1
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	01/2028
Letzter Kundendienst am	07.12.2022
Letzter Kundendienst bei km	50.944
Laufleistung abgelesen	84.366 km
Farbe	WHITE (S)
Unfallschaden	unbekannt
Allgemeinzustand	normal
Besichtigungszustand	verkehrssicher, undemontiert
Besichtigungsbedingungen	Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden, Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden. Eine Hebebühne war nicht verfügbar

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	205/55 R16 91H Cross Climate 2
2	Michelin	205/55 R16 91H Cross Climate 2
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
4	4
5,5	5,5



SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte, 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Akustischer Umfeldschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit MP3-Wiedergabefunktion, Ausstattungs-Paket: Nissan Connect, Ausstattungs-Paket: Nissan Connect EV, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Automatische Fahrlichtschaltung, AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Außenspiegel anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent (Nissan Brake-Assist), Dachantenne, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 110 kW (cont. 90 kW), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, mit korrigierendem Bremsengriff, Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung mit vorausschauender Geschw.-Regelung, Fahrassistenten-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter), Fahrassistenten-System: Moving Object Detection (MOD, Fußgängererkennung und bewegliche Objekterkennung), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenten-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprechanlage Bluetooth, Frontkamera, Frontscheibe Verbundglas, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter in Mittelkonsole, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, HV-Batterie 40 kWh, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen vorn und hinten verstellbar, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Ladevorrichtung Wechselstrom (bis 6,6 kW), Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, LM-Felgen 6,5x16, Navigationssystem, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Nissan Collision Repair Time, Parkbremse manuell, Pedalerie elektr. einstellbar, Radioempfang digital (DAB), Reifen 205/55 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt/klappbar, Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool), Scheibenwischer mit Intervallschaltung, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem intelligent key, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole, Türgriffe außen verchromt, Uni-Lackierung, USB-Schnittstelle, Verwendung von Spezialwerkzeug Kalibriervorrichtung (Einstellung Kamera), Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung, Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz, Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist verschrammt und gebrochen. Die Stoßfängerverkleidung hinten weist Lackmängel auf.	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind teilweise verschmutzt - aufbereiten	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt - aufbereiten.	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Kofferraumverkleidungen sind leicht verschrammt/verschmutzt - aufbereiten / reinigen	●
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit All Season-Rädern ausgestattet	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 07.12.2022 bei 50944 km - überfällig.	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig - 01/2028	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●
Navigationsgerät	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel vorhanden	●
Elektro / Hybrid	Es waren zwei Ladekabel vorhanden.	●
Warn-/Dekorfolie	Warn-/Dekorfolie entfernen.	●



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Motor




Bild: Kundendienst



Bild: Elektro / Hybrid