

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Kia
Modell	Soul (PS)(2014->), EV, Play, 2016 - 2019
Leistung	25 kW / 34 PS
Batteriekapazität	30,0 kWh
Motorart	Elektro
Getriebe	Getriebe für Elektrofahrzeug
Erstzulassung	02.10.2017
Laufleistung	39.141 km
DAT Europa-Code®	01 425 037 103 0001 DE001 5704
VIN	KNAJX81EFJ7025039
Amtl. Kennzeichen	PB-WW 158E
KBA-Schlüssel	8253/AGJ
Aufbauart	Van
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert / Plus Partner der deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT) Stuttgart

Urkundennummer	1038849-5JHR6GSXZIW/000
Gutachtennummer	426050287-SC
Wertfeststellung am	20.05.2026
Wertfeststellung zum	19.05.2026
Datenstand	05/2026

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	426050287-SC
Auftrag vom / durch	19.05.2026 / Westfalen Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	426050287-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	19.05.2026 8:40 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **19.05.2026** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Anhang:
20 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Bewertungsdatum 19.05.2026

Paderborn, den 20.05.2026
Michael Schäfers



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Van
Fabrikat	Kia
Typ / Untertyp	Soul (PS)(2014->) / EV (PSEV) Play
Fahrzeug-Ident-Nummer	KNAJX81EFJ7025039
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	PB-WW 158E
KBA-Nummer	8253/AGJ
Erste / Letzte Zulassung	02.10.2017 / 02.10.2017
Leistung	81.4 kW (111 PS)
Motor	Elektromotor 81 kW (cont. 25 kW)
Motorart	Elektro
Getriebe / Anzahl der Gänge	Halbautomatik / 1
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.580 / 1.960 / 380 kg
Länge / Breite / Höhe	4.140 / 1.800 / 1.593 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	10/2026
Letzter Kundendienst am	30.10.2024
Letzter Kundendienst bei km	36.676
Laufleistung abgelesen	39.141 km
Farbe	SNOW WHITE PEARL (DACH: BLAU)
Unfallschaden	unbekannt
Allgemeinzustand	normal
Besichtigungszustand	verkehrssicher, undemontiert
Besichtigungsbedingungen	Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden, Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden. Eine Hebebühne war nicht verfügbar

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Continental	205/60 R16 96H WinterContact TS 830 P VW XL M +S	4,5	4,5
2	Continental	205/60 R16 96H WinterContact TS 830 P VW XL M +S	6	6
Reifenzustand		verkehrssicher		



SERIENAUSSTATTUNG

6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktiv Matrix Display, Aktive Kopfstützen vorn, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll), Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem KIA CD/MP3-Radio inkl. TFT-Farbdisplay, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben 15", Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert, Dachreling, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 81 kW (cont. 25 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (LDWS, Lane Departure Warning System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Solar-Reflect, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte herausnehmbar, LED, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäcksicherungsnetz, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, HV-Batterie 30 kWh, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kühlergrill Klavierlack, Kühlergrill mit Chromrahmen, Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leuchtweitenregelung elektrisch, LM-Felgen 6,5x16, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Parkbremse elektrisch, Projektor-Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht LED, Reifen 205/60 R16 ..H, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremse vorn und hinten, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Seitenairbag, Seitenscheiben Solar-Reflect, Servolenkung elektronisch gesteuert, Servolenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung (Flex Steer), Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Stau-/Ablagefach im Laderaumboden, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger schwarz hochglänzend, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, Türverkleidung Kunstleder, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Wegfahrsperre, Wärmepumpe für Heizungen-/Klimaanlage, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zusatzbremsleuchte LED

SONDERAUSSTATTUNG

Metallic-Lackierung



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position

Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	●
Türen	Die Tür h.l. weist Lackablösungen/-mängel auf.	●
Kotflügel/Seitenteile	Die Seitenwand links weist Lackablösungen/-mängel auf.	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten ist mehrfach verschrammt/verkratzt.	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/-Schrammen/-Beschädigungen	●

Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt - aufbereiten/ reinigen.	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Kofferraumverkleidungen sind leicht verschrammt/verschmutzt - aufbereiten / reinigen	●
Felgen	Die LM-Felgen der Serienbereifung befinden sich im Fahrzeug.	▼
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterködern / M+S ausgestattet	▼

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 30.10.2024 bei 36676 km - fällig.	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist demnächst fällig - 10/2026.	▼
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●
Navigationsgerät	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel vorhanden	●



Elektro / Hybrid	Das Ladekabel war nicht vorhanden.	
Warn-/Dekorfolie	Warn-/Dekorfolie entfernen.	

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Türen



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Karosserie-Inspektion

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstelleranweisung durchgeführt wurde.

7. Karosserie-Inspektion		8. Karosserie-Inspektion		9. Karosserie-Inspektion	
Datum:	30.10.2024	Datum:		Datum:	
km-Stand:	36676	km-Stand:		km-Stand:	
Schaden festgestellt:	ja nein	Schaden festgestellt:	ja nein	Schaden festgestellt:	ja nein
Steinschlag	☐ ☒	Steinschlag	☐ ☒	Steinschlag	☐ ☒
Kratzer, Dellen	☐ ☒	Kratzer, Dellen	☐ ☒	Kratzer, Dellen	☐ ☒
Korrosionsbeschädigungen	☐ ☒	Korrosionsbeschädigungen	☐ ☒	Korrosionsbeschädigungen	☐ ☒
Korrosionsschutzbeschädigungen	☐ ☒	Korrosionsschutzbeschädigungen	☐ ☒	Korrosionsschutzbeschädigungen	☐ ☒
Schaden beseitigt:	☐ ☒	Schaden beseitigt:	☐ ☒	Schaden beseitigt:	☐ ☒

Kia Händler- und Servicepartner
Autohaus Schirmer GmbH
Karl-Schurz-Str. 21
33100 Paderborn
Telefon 05251/387660

Unterschrift:

Werkstattstempel:

Unterschrift: _____

Bild: Kundendienst